

FT-S5500 Driver V2.11、V105 について

2004.6.25

このソフトウェアは、FT-S5500 Driver のアップデーターです。
下記説明をお読みになった上でアップデートしてください。

■対応する ColorGeniusEX

バージョン	対応ソフト
FT-S5500 Driver V1.05	ColorGeniusEX Ver1.0 用
FT-S5500 Driver V2.11	ColorGeniusEX Ver2.x 用 (※)

※ ColorGeniusEX V2 の場合には、ColorGeniusEX V2.04 以上を使用してください。

■変更点

・メンテナンス機能

FT-S5500 のメンテナンス機能の不具合を修正しました。そのため、通常のオペレーションには影響ありません。具体的には、FT-S5500 本体の調整パラメータの自動バックアップ機能が正しく動作していない問題を修正しました。

・エラーメッセージ

SCSI 関連のエラーメッセージ(コード：8829h)を追加しました。

■アップデート方法

FTS5500Driver_Driver_211Updater_J をダブルクリックして、FT-S5500 Driver をアップデートしてください。ColorGeniusEX バージョンにあわせて、ドライバーがインストールされます。

■更新ファイル

[ColorGeniusEX V1.0x]

システムフォルダ：DS Drivers：FT-S5500 Driver →V1.05

[ColorGeniusEX V2.x]

ApplicationSupport：SCREEN：DS Drivers：FT-S5500 Driver →V2.11

システムフォルダ：DS Drivers：FT-S5500 Driver →V1.05 (Mac OS 9 のみアップデート)

以上